

## Annexe 1

121	Installations de chauffage, chauffe-eau	21/01/2019	PERCE-NEIGE THERMOSTAT/REINE SUIVIE ENTRETIEN/ROMARIN CHAUDIÈRE*
121	Installations de chauffage, chauffe-eau	01/02/2019	REINE264/5 INTERVENTION SUITE FUITE GAZ
121	Installations de chauffage, chauffe-eau	29/04/2019	REIN252/8 NETTOIE CIRCULATEUR
121	Installations de chauffage, chauffe-eau	09/05/2019	REIN252/8 REMPL CIRCULATEUR/VANNE*/VASE/ECHANGEUR
121	Installations de chauffage, chauffe-eau	03/06/2019	REINE264/3 VASE EXPAN/ECHANGEUR
121	Installations de chauffage, chauffe-eau	03/06/2019	REINE264/35VASE EXPAN/ECHANGEUR
121	Installations de chauffage, chauffe-eau	07/11/2019	REINE276/2 REMPL VANNE GAZ/ELECTRODES
121	Installations de chauffage, chauffe-eau	07/11/2019	REINE252/4 DEPANNAGE CHAUD
121	Installations de chauffage, chauffe-eau	13/11/2019	REINE276/2 DEPANNAGE CHAUD
121	Installations de chauffage, chauffe-eau	25/11/2019	REINE252/4 REMPL ECHANGEUR
121	Installations de chauffage, chauffe-eau	04/12/2019	REINE276/2 DEPANNAGE CHAUDIERE
121	Installations de chauffage, chauffe-eau	16/12/2019	REINE264/11 REMPL FILTRE/SOUPAPE
121	Installations de chauffage, chauffe-eau	16/12/2019	REINE276/1 REMPL SOUPAPE SECU
121	Installations de chauffage, chauffe-eau	31/12/2019	REINE276/1 REMPL BRULEUR BULEX

\* correspond à une facture globale comprenant 3 dépannages réalisés par la société Sanexpress qui ont eu lieu rue du Perce-Neige, avenue de la Reine 252/1 et rue du Romarin 8. Pour l'avenue de la Reine, il s'agit du remplacement du purgeur dégazeur, une intervention programmée suite à l'entretien de la chaudière.