

DOSSIERS DIRL - Questions parlementaires du 12/10/2020

SISP	Commune	Adresses	BXL LOGEMENT Date 1ère visite	BXL LOGEMENT CONFORMITE ELEC. OUI-NON	BXL LOGEMENT CONFORMITE GAZ - vanne ARGB OUI-NON	BXL LOGEMENT CONFORMITE CO OUI-NON-SANS OBJET	BXL LOGEMENT Date de visite contrôle après 8 ou 12 mois	BXL LOGEMENT INTERDICTION MISE EN LOCATION	BXL LOGEMENT Après visite contrôle-CONFORMITE ELEC. OUI-NON	BXL LOGEMENT contrôle-CONFORMITE GAZ - vanne ARGB OUI-NON	BXL LOGEMENT Après visite contrôle-CONFORMITE CO OUI-NON-SANS OBJET	BXL LOGEMENT ATTESTATION LOGEMENT CONFORME	REMARQUES
------	---------	----------	----------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	---	---	-----------

Foyer Du Sud	Forest	Square Lison 3, bte 7	30/11/2016	non	non	non		oui					Travaux de rénovation lourde au stade de la réception provisoire
	Forest	Square Lison 3, bte 5	28/03/2017	non	non	non		oui					Travaux de rénovation lourde au stade de la réception provisoire

Foyer Laekenois	Laeken	Rue Emile Delva 113/2, 1020 Bruxelles	23/01/2019	non	non (flexible)	oui	9/03/2020	non					Travaux en cours de fin
	Laeken	Rue Mathieu Desmaré 13/F2, 1020 Bruxelles	28/01/2019	non	non (flexible)	oui	11/08/2020	non					Travaux faits
	Laeken	Cité Modèle 61/B3, 1020 Bruxelles	31/01/2019	non	non (flexible)	oui	20/08/2020	oui	non	non	oui		Travaux faits mais repérage circuits et attestation manquants.
	Laeken	Cité Modèle 77/B6, 1020 Bruxelles	6/02/2019	non	non (flexible)	oui	20/08/2020	oui	non	oui	oui		Travaux faits mais repérage circuits et attestation manquants.
	Laeken	Rue Charles Ramaekers 51/1, 1020 Bruxelles	9/07/2019	oui	non (flexible)	oui							Travaux faits
	Bruxelles	Chaussée D'anvers 61/33, 1000 Bruxelles	27/08/2019	non	oui	oui							Travaux faits
	Bruxelles	Rue Mathieu Desmaré 13/GA, 1020 Bruxelles	5/12/2019	non	non (flexible)	oui							Travaux faits
	Bruxelles	Chaussée D'anvers 63/83, 1000 Bruxelles	11/12/2019	non	oui	oui							Travaux faits
	Laeken	Rue Ter Plast 34/1, 1020 Bruxelles	19/08/2020	oui	oui	oui							Travaux faits

Bruxelles	Rue des Brodeurs 7/65-1000 BXL-Rez 1 chambre	29/01/2018	oui avec attestation + de 25 ans	non	oui	28/01/2019	OUI-courrier 07/02/2019	non	oui	oui		demande nouvelle visite	en attente date nouvelle visite Travaux faits
Bruxelles	Rue des Tonneliers 3/152-1000 BXL-3ème - 2chambres	25/04/2018	oui	oui	oui	31/07/2019	non	oui	oui	oui		OUI-courr. 21/08/2019	Travaux faits
Bruxelles	Avenue A. DEPAGE 25/3-1000 BXL-7ème -3 chambres- locataire a quitté le logt	28/09/2020	En attente du rapport suite à la visite du 28/09/2020	En attente du rapport suite à la visite du 28/09/2020	oui								Logement vide En attente du rapport suite à la visite du 28/09/2020
Bruxelles	Rue du melboom 31/41-1000 BXL-7ème -2ch	19/12/2018		non	oui	21/01/2020	non	oui	oui	oui		OUI-courr.30/01/2020	
Bruxelles	Rue des potiers 2/25-1000 BXL-1er - 3 chambres-locataires ont quitté le logt	4/06/2018		non	oui		OUI-courrier 08/06/2018			oui			COMPLEXE D'IMMOBILES EN RENOVATION-PLUS DE RELOCATIONS
Bruxelles	rue de la querelle 2/183-1000 BXL-2ème -studio	17/12/2019	non	oui	oui	en attente de la visite de contrôle	sans objet		oui	oui			Travaux faits

SISP	Commune	Adresses	BXL LOGEMENT Date 1ère visite	BXL LOGEMENT CONFORMITE ELEC. OUI-NON	BXL LOGEMENT CONFORMITE GAZ - vanne ARGB OUI-NON	BXL LOGEMENT CONFORMITE CO OUI-NON-SANS OBJET	BXL LOGEMENT Date de visite contrôle après 8 ou 12 mois	BXL LOGEMENT INTERDICTION MISE EN LOCATION	BXL LOGEMENT Après visite contrôle- CONFORMITE ELEC. OUI-NON	BXL LOGEMENT LOGEMENT contrôle- CONFORMITE GAZ - vanne ARGB OUI-NON	BXL LOGEMENT Après visite contrôle- CONFORMITE CO OUI-NON-SANS OBJET	BXL LOGEMENT ATTESTATION LOGEMENT CONFORME	REMARQUES
Logement Bruxellois	Bruxelles	Rue Montserrat 56/24-1000BXL-5ème-3 chambres	4/11/2019	non	non	oui	en attente de la visite de contrôle	sans objet			oui		un état des lieux de sortie est prévu le 13 octobre 2020 pour les locataires
	Bruxelles	rue du Miroir 68/17-1000 BXL-3ème - 2 chambres- locataire quitté le logt le 09/07/2019-le nouveau locataire est entré au 01/11/2019	18/10/2018	non	non	oui	7/11/2019	non	oui	oui	oui	OUI-courr.06/03/2020	travaux faits
	Bruxelles	rue du vaudoir 52/65-1000 BXL-5ème-2 chambres-locataire a quitté le logt 30/11/2018-non reloué	31/01/2018	oui	sans objet	sans objet	1/04/2019	OUI -courrier 26/04/2019	oui	sans objet	sans objet		COMPLEXE D'IMMEUBLES EN RENOVATION-PLUS DE RELOCATIONS
	Neder-Over- Hembeek	Avenue de Versailles 131/9-1120 BXL (NOH)- 2ème -3 chambres- entre-temps les locataires ont quitté le logt le 30/06/2020-non reloué	11/09/2019	non	oui	oui	en attente de la visite de contrôle	non	oui	oui	oui		Travaux faits date visite contrôle en attente
	Neder-Over- Hembeek	Rue de Beysegem 127/4-1120 BXL (NOH)-4ème -2 chambres	8/04/2019	non	oui	oui	3/08/2020	non	oui	oui	oui	OUI-courr. 24/09/2020	
	Neder-Over- Hembeek	Avenue de Versailles 138/21-1120 BXL (NOH)- 4ème -2 chambres	17/12/2018	non	oui	oui	27/01/2020	OUI-courr. 31/01/2020	oui	oui	oui		il reste des travaux a réaliser sur place suite au refus du locataire de donner acces a son logement

HABITATION MODERNE	Woluwe-Saint-Lambert	Andromède 23 bte 72	3/06/2019	NON	NON	SANS OBJET	19/10/2020		La mise en conformité électrique a été réalisé le 10-09-2020(Dossier 2700/2019/01/01)	la vanne gaz a été remplacée le 23-09-2020	Sans objet		travaux faits
--------------------	----------------------	---------------------	-----------	-----	-----	------------	------------	--	---	--	------------	--	---------------

Comensia	Anderlecht	Peterbos 16/472 - 1070 Anderlecht						20/06/2018				15/07/2020	
	Anderlecht	Peterbos 16/369 - 1070 Anderlecht	25/06/2019		NON (flexible)			29/10/2020					OK travaux réalisés
	Berchem	Rue de la Fondation 10- 1082 Berchem						27/04/2015					Rénovation réalisée - faire demande levée interdiction
	Anderlecht	Peterbos 16/451 - 1070 Anderlecht		NON	NON			31/07/2019					Chantier en cours - logement vide
	Berchem	Place de l'initiative 3/21 - 1082 Berchem	12/07/2018	NON	NON			18/09/2019					Logement inoccupable
	Berchem	Rue de la Fondation 49 -1082 Berchem	15/07/2019										Logement inoccupable
	Anderlecht	Peterbos 23 - 1070 Anderlecht	7/10/2019					7/10/2019					HUMIDITE +++ suite sinistre dégâts des eaux - travaux réalisés faire lever l'interdiction

Foyer Anderlechtois	Anderlecht	Waxweiler 13/2	8/04/2019	OUI	NON	Sans Objet	8/10/2020						Date de fin estimée des travaux: 30/10/2020
	Anderlecht	Van Soust 283/4	12/02/2020	OUI	non (niveau commun)	Sans Objet	Non						Date des travaux pour décembre 2020
	Anderlecht	Craps 2/49	21.09.17	NON	NON	Sans Objet	NON	NON					Le locataire n'a pas autorisé les travaux. Une procédure d'expulsion par le Foyer
	Anderlecht	Ninove 632/1	1/12/2015	OUI	NON	Sans Objet	1/02/2017	Oui					fin des travaux fin 2021.
	Anderlecht	Sq. Albert 28/29	21/02/2019	NON	Non	Sans Objet	Prolongation	Non					date de fin de travaux pour le 21/02/2021
	Anderlecht	Goujons 63/40	9/09/2019	Non	Non	Sans objet	Non						fin 2020

SISP	Commune	Adresses	BXL LOGEMENT Date 1ère visite	BXL LOGEMENT CONFORMITE ELEC. OUI-NON	BXL LOGEMENT CONFORMITE GAZ - vanne ARGB OUI-NON	BXL LOGEMENT CONFORMITE CO OUI-NON-SANS OBJET	BXL LOGEMENT Date de visite contrôle après 8 ou 12 mois	BXL LOGEMENT INTERDICTION MISE EN LOCATION	BXL LOGEMENT Après visite contrôle- CONFORMITE ELEC. OUI-NON	BXL LOGEMENT contrôle- CONFORMITE GAZ - vanne ARGB OUI-NON	BXL LOGEMENT Après visite contrôle- CONFORMITE CO OUI-NON-SANS OBJET	BXL LOGEMENT ATTESTATION LOGEMENT CONFORME	REMARQUES
Foyer Schaerbeekois	Schaerbeek	Rue A.Marbotin 62, b2, 1030 Schaerbeek	16/01/2019	Oui	Oui	Sans objet	1/02/2020	20/05/2020	Oui	Oui	Sans objet	Non	En attente de rapport final DURL suite à une deuxième visite
	Schaerbeek	Rue Camille Wollès 14B, b3, 1030 Schaerbeek	12/03/2019	Oui	Oui	Oui	26/08/2020		Oui	Oui	Oui	Non	En attente de rapport final DURL
	Schaerbeek	Rue R. Foucart 20,b1, 1030 Schaerbeek	20/05/2019	Oui	Oui	Oui	27/10/2020		Oui	Oui	Oui	Non	Prolongation-Covid. Visite prévue ce mois-ci
	Schaerbeek	Rue du Tilleul 194, 1030 Schaerbeek	27/11/2019	Non	Non	Non		27/11/2019	Non	Non	Non	Non	En cours de proposition de déménagement, plusieurs refus.
	Schaerbeek	Rue A.Roland 13, b1, 1030 Schaerbeek	29/09/2020	Oui	Oui	Oui			En attente	En attente	En attente	En attente	En attente du rapport de la visite
	Schaerbeek	Rue J. Destrée 63, b1, 1030 Schaerbeek	29/09/2020	Non	Non	Non			En attente	En attente	En attente	En attente	En attente du rapport de la visite
EBDS	Auderghem	Rue Eckelmans 29 - 1160 Auderghem	29/02/2016				16/03/2017	20/03/2017					actuellement en cours de chantier
ABC	Uccle	Avenue de la Gazelle 54, appartement 8 à 1180 Uccle	3/10/2018	NON	OUI	OUI	18/11/2019	26/11/2019, annulée le 20/01/2020 et prolongée de 12 mois					Problème carbonation béton. dossier SLRB en phase dossier M69- Conformité élec: dossier SLRB en phase chantier
	Woluwe-Saint-Lambert	Avenue de la Spirale 32 à 1200 Woluwe Saint Lambert	22/09/2020										