

Annexe : Evaluation de l'état des ouvrages

Dénomination	Statut	Gestionnaire	Etat de santé
Pont de Buda	En service	Port de Bruxelles	-
Pont Van Praet	En service	Bruxelles Mobilité	C1 : Pont avec défauts de moyenne importance touchant la structure portante C2 : Pont avec défauts de moyenne importance touchant la sécurité des usagers
Pont de Laeken	En service	Infrabel	-
RER	En service	Infrabel	-
Pont De Trooz	En service	Bruxelles Mobilité	C1 : Pont avec défauts de moyenne importance touchant la structure portante
Pont des Armateurs	En service	Bruxelles Mobilité	B2 : Pont avec défauts évolutifs touchant la structure portante
Pont Suzan Daniel	En construction	- Beliris pendant la construction - Bruxelles Mobilité après réception provisoire	-
Ponts Saintelette	En service	Bruxelles Mobilité	C1 : Pont avec défauts de moyenne importance touchant la structure portante (avant l'incendie du 7 mai 2021)
Pont Petit Château	En service	Bruxelles Mobilité	C1 : Pont avec défauts de moyenne importance touchant la structure portante
Passerelle Comte de Flandre	En construction	- Beliris pendant la construction - Bruxelles Mobilité après réception provisoire	-

Pont Porte de Flandre	En service	Bruxelles Mobilité	C1 : Pont avec défauts de moyenne importance touchant la structure portante
Passerelle Porte de Ninove	En construction	- Beliris pendant la construction - Bruxelles Mobilité après réception provisoire	-
Pont Porte de Ninove	En service	Bruxelles Mobilité	C1 : Pont avec défauts de moyenne importance touchant la structure portante
Passerelle de Gosselies	En service	Bruxelles Mobilité	E : ouvrages avec un état de service satisfaisant nécessitant quelques travaux d'entretien
Pont des Hospices	En service	Port de Bruxelles	-
Pont Ropsy Chaudron	En service	Bruxelles Mobilité	C1 : Pont avec défauts de moyenne importance touchant la structure portante
Métro Delacroix	En service	Bruxelles Mobilité	-
Passerelle à câbles	En service	Tiers	-
Ligne 28	En service	Infrabel	-
Pont Cureghem	En service	Bruxelles Mobilité	C2 : Pont avec défauts de moyenne importance touchant la sécurité des usagers
Pont Petite Ile	Partiellement en service	Bruxelles Mobilité	A3 : Pont dangereux avec défauts très importants, avec circulation limitée
Pont Paepsem	En service	Bruxelles Mobilité	C1 : Pont avec défauts de moyenne importance touchant la structure portante
Ecluse d'Anderlecht	En service	Port de Bruxelles	-
Ligne 50A	En service	Infrabel	-
RER	En service	Infrabel	-