

## Bijlag : Beoordeling van de staat van de structuren

| Benaming                      | Statuut         | Beheersinstantie  | Gezondheidsstatus   |
|-------------------------------|-----------------|---|---|
| Buda brug                     | Tijdens bedrijf | Port de Bruxelles   | -   |
| Van Praet Brug                | Tijdens bedrijf | Brussel Mobiliteit  | C1: Brug met middelgrote gebreken die de draagconstructie aantasten<br>C2 : Brug met middelgrote gebreken die van invloed zijn op de veiligheid van de gebruikers |
| Van Laeken brug               | Tijdens bedrijf | Infrabel  | -   |
| Regionaal Express-netwerk     | Tijdens bedrijf | Infrabel  | -   |
| Trooz brug                    | Tijdens bedrijf | Brussel Mobiliteit  | C1: Brug met middelgrote gebreken die de draagconstructie aantasten   |
| Reders brug                   | Tijdens bedrijf | Brussel Mobiliteit  | B2: Brug met progressieve gebreken die de draagstructuur aantasten  |
| Suzan Daniel brug             | in aanbouw      | - Beliris tijdens de bouw<br>- Brussel Mobiliteit na voorlopige aanvaarding | -   |
| Saintelette brug              | Tijdens bedrijf | Brussel Mobiliteit  | C1: Brug met middelgrote gebreken die de draagconstructie aantasten (voor de brand op 7 mei 2021)   |
| Klein Kasteeltje brug         | Tijdens bedrijf | Brussel Mobiliteit  | C1: Brug met middelgrote gebreken die de draagconstructie aantasten   |
| Graaf van Vlanderen bruggetje | in aanbouw      | - Beliris tijdens de bouw<br>- Brussel Mobiliteit na voorlopige aanvaarding | -   |

|                           |                         |   |  |
|---------------------------|-------------------------|---|--|
| Vlaamse Poort brug        | Tijdens bedrijf         | Brussel Mobiliteit  | C1: Brug met middelgrote gebreken die de draagconstructie aantasten                        |
| Ninoofsepoort bruggetje   | in aanbouw              | - Beliris tijdens de bouw<br>- Brussel Mobiliteit na voorlopige aanvaarding | -  |
| Ninoofsepoort brug        | Tijdens bedrijf         | Brussel Mobiliteit  | C1: Brug met middelgrote gebreken die de draagconstructie aantasten                        |
| Gosselies bruggetje       | Tijdens bedrijf         | Brussel Mobiliteit  | E: structuren in bevredigende staat die enig onderhoud vergen                              |
| Godshuizen brug           | Tijdens bedrijf         | Port de Bruxelles   | -  |
| Ropsy Chaudron brug       | Tijdens bedrijf         | Brussel Mobiliteit  | C1: Brug met middelgrote gebreken die de draagconstructie aantasten                        |
| Delacroix metro           | Tijdens bedrijf         | Brussel Mobiliteit  | -  |
| Kabel bruggetje           | Tijdens bedrijf         | Derde   | -  |
| Lijn 28                   | Tijdens bedrijf         | Infrabel  | -  |
| Kuregem brug              | Tijdens bedrijf         | Brussel Mobiliteit  | C2 : Brug met middelgrote gebreken die van invloed zijn op de veiligheid van de gebruikers |
| Klein eiland brug         | Gedeeltelijk in bedrijf | Brussel Mobiliteit  | A3: Gevaarlijke brug met zeer belangrijke gebreken, met beperkt verkeer                    |
| Pont Paepsem              | Tijdens bedrijf         | Brussel Mobiliteit  | C1: Brug met middelgrote gebreken die de draagconstructie aantasten                        |
| Sluis Anderlecht          | Tijdens bedrijf         | Haven van Brussel   | -  |
| Lijn 50A                  | Tijdens bedrijf         | Infrabel  | -  |
| Regionaal Express-netwerk | Tijdens bedrijf         | Infrabel  | -  |